

LÄMPÖSIIRTOMERIN PAINO – OHJEET



Painolämpötila
160°C



Paine
2 - 6 baaria



Painoaika
15 sekuntia



Poista muovialusta
Kuuma / Kylmä poisto



Painolämpötila
130°C



Paine
2 - 6 baaria



Painoaika
15 sekuntia



Poista muovialusta
Kuuma / Kylmä poisto



Painolämpötila
160°C



Paine
2 - 6 baaria



Painoaika
15 sekuntia



Poista muovialusta
Kylmä poisto


PAINO – OHJEET

1

TEKSTIILIN ESILÄMMITYS

Tarkista että tekstiili on suora sekä sileä ja että ei saumoja, vetoketjuja tai nappeja jää painettaessa väliin. Koko pinta joka koskettaa alalevyä pitää olla sileä, jotta saavutetaan paras lopputulos.

Suosittellemme vähintään **5 sekunnin** esilämmitystä ennen lämpösiirtomerkin painamista.



2

LÄMPÖSIIRTOMERKIN PAINAMINEN

Aseta lämpösiirtomerkki haluttuun kohtaan tekstiiliin. Aktivoi painokoneen painatustoiminto ja odota kunnes asetettu painoaika on täynnä ja lämpölevy nousee ylös.

HUOM! Jotkut painokoneet vaativat manuaalisen painoajan päättämisen.



3

POISTA MUOVIALUSTA

Muovialusta poistetaan, kun painatus tehty. Riippuen tuotteesta alusta voidaan joko kylmänä tai kuumana (katso tiedot yllä).

Poistettu muovialusta kierrätetään pehmuuvina.



Skannaa QR koodi katsoaksesi filmin lämpösiirtomerkin painatuksesta.

