



Sie suchen einen Thermotransfer, der dünn, flexibel und langlebig ist? Dann ist FLEX Heat Transfer genau das Richtige.

FLEX Heat Transfer wurde speziell für Sport-, Funktions- und Profibekleidung entwickelt.

## EIGENSCHAFTEN



**Umweltzertifikat**  
STANDARD 100 by  
OEKO-TEX® class 1



**Kunststoffträger entfernen**  
Hot / Cold Peel



**Haltbarkeit**  
Mindestens 5 Jahre



**Waschbar bei**  
bis zu 60°C



**Zu Trocknen bei**  
bis zu 60°C



**Bügeln:**  
nur Innenseite  
des Kleidungsstücks



**Temp. beim Aufbringen\***  
130°C



**Druck beim Aufbringen \***  
2 - 6 bar



**Zeit fürs Aufbringen\***  
15 Sekunden

*\* Diese Angaben sind als Empfehlungen gedacht. Es kann zu Abweichungen bei Temperatur, Zeit und Druck kommen, je nach Material, auf dem unser Thermotransfer angewendet werden soll.*

## GRUNDEINSTELLUNGEN

Diese Grundeinstellungen gelten für die meisten Textilien.



**Temp.\***  
130°C



**Zeit\***  
15 Sekunden



**Druck\*\***  
2 - 6 bar



**Kunststoffträger entfernen**  
Hot / Cold Peel

*\* Die Aufbringzeit kann auf 10 Sekunden verkürzt werden, wenn die Temperatur der Wärmepresse auf 160°C erhöht wird.*

*\*\* Allgemeine Einstellungen: 2-3 bar für eine kleine Bodenplatte und 4-6 bar für eine große Bodenplatte. Bei Verwendung einer Wärmepresse eines anderen Herstellers als Hot Screen ist der Druck auf 0,5-1,5 kg/cm2 eingestellt.*

