

GLOW HEAT TRANSFER

GLOW Heat Transfer on lämpösiirtomerkki, joka varastoi valoa ja loistaa muutaman minuutin pimeässä. Pimeässä loistava lämpösiirtomerkki ei ole heijastin eikä täytä mitään määryksiä vaan voidaan pitää lähinnä hauskana yksityiskohtana. GLOW Heat Transfer on tilattavissa ainoastaan valkoisena.

Päivänvalossa GLOW Heat Transfer näkyy valkoisena ja pimeässä Glow Heat Transfer loistaa vihertävänä muutaman minuutin.

OMINAISUUDET



Ympäristösertifikaatti
STANDARD 100 by
OEKO-TEX® class 1



Poista muovikalvo
Hot / Cold peel



Säilyvyysaika
Vähintään 1 vuotta



Pesunkestävyys
Enintään 60 °C



Rumpukuivaus
Enintään 60 °C



Silitys
vain vaateen
sisäpuolelta



Siirtolämpötilä*
130 °C



Paine siirrettäessä*
2-6 baaria



Painatusaika*
15 sekuntia

* Nämä merkinnät on tarkoitettu vain suosituksiksi. Lämpötilassa, ajassa ja paineessa voi esiintyä poikkeamia riippuen materiaalista, johon lämpösiirtokuva painetaan.

PERUSASETUKSET

Nämä perusasetukset sopivat useimmille tekstiileille.



Lämpötila*
130 °C



Aika
15 sekuntia



Paine*
2-6 baaria



Poista muovikalvo
Hot / Cold peel

* Yleiset asetukset ovat 2-3 baaria pienille aluslevyille ja 4-6 baaria suurille aluslevyille. Kun käytät jonkin muun valmistajan kuin Hot Screenin kuumapainokonetta, paineasetus on 0,5-1,5 kg / cm².

